FECHA: 05/10/13

NOMBRE OPERADOR: JAIRZINHO Bailey

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

TURNO: N/A

CÓDIGO DE EQUIPO: 625224

STRACON GyM

	REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio			✓	16	Nivel de aceites hidráulicos (radiador)	✓			29	Radio de comunicación	✓		
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de refrigerante	✓			30	Circulina/ luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia			✓	18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador			✓	19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas+gato+llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS			✓
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✓	37	Pértiga (boggy)	✓		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia			✓	26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 24370

HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 24410

OPERADOR: Jairzinho Bailey

SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: _____

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS: _____

Bailey Sanjur

FIRMA OPERADOR

STRACON GyM PANAMA

Mina de Cobre Panama Project

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 29-10-2013 TURNO: Diurno

NOMBRE OPERADOR: Ricardo R. Ramos CÓDIGO DE EQUIPO: 62745-1

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓		
2	Dirección	✓		
3	Freno de servicio	✓		
4	Freno de parqueo	✓		
5	Freno de emergencia	✓		
6	Retardador	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓		
10	Espejos retrovisores	✓		
11	Aire acondicionado	✓		
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	✓		
13	Dirección de emergencia	✓		
14	Correas (ventiladores/alternador)	✓		
15	Nivel de combustible	✓		
16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓		
17	Nivel de aceites hidráulicos	✓		
18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓		
19	Fugas de agua o aceite			✓
20	Pernos y boquillas para engrase	✓		
21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓		
22	Escaleras / estribos	✓		
23	Faros neblineros			X
24	Cables de corriente y remolque			X
25	Barra / jaula antovuelco			X
26	Alarma de retroceso	✓		
27	Cinturón de seguridad		X	
28	Extintor	✓		
29	Radio de comunicación			X
30	Circulina / luz de escolta	✓		
31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
33	Cintas reflectivas laterales / trasera			X
34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
35	Kit antiderrames	✓		
36	ROPS / FOPS			X
37	Pértiga (boggy)	✓		
38	Orden y limpieza	✓		
39	Otros (detallar en: "comentarios")	X		

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 388662

HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 388694

OPERADOR: Ricardo R. Ramos

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: CINTURONES DAÑADOS

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

Ricardo R. Ramos

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 20-10-2013 TURNO: DIURNO CÓDIGO DE EQUIPO: 628435

NOMBRE OPERADOR: Manuel Saavedra

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventiladores/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación			
4	Freno de parqueo				17	Nivel de aceites hidráulicos				30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)				31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador				19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase				33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓			22	Escaleras / estribos				35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros				36	ROPS / FOPS			
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)	✓		
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco				38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia				26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 42320

HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 42405

OPERADOR: MANUEL VILLAR

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Todo en orden en la Unidad asignada

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 17-10-2013 TURNO: DIURNO CÓDIGO DE EQUIPO: AA4818

NOMBRE OPERADOR: MIGUEL MERCHANT

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventiladores/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación	✓		
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia			✓	18	Sistema hidráulico (mangueras)			✓	31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador			✓	19	Fugas de agua o aceite			✓	32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase			✓	33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)			✓	34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓			22	Escaleras / estribos			✓	35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros			✓	36	ROPS / FOPS			✓
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✓	37	Pértiga (boggy)	✓		
12	Indicadores yl alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco		✓		38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia			✓	26	Alarma de retroceso		✓		39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 7210 HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 7284

OPERADOR: MIGUEL MERCHANT SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 5/octubre/2013 TURNO: Diurno

NOMBRE OPERADOR: Jhony Herrera CÓDIGO DE EQUIPO: Toyota hilux AAL065

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventiladores/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible 1/2	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación Portatil	✓		
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos			—	30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia			—	18	Sistema hidráulico (mangueras)			—	31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador			—	19	Fugas de agua o aceite			—	32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS			-
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque	✓			37	Pértiga (boggy)	✓		
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza		✓	
13	Dirección de emergencia			—	26	Alarma de retroceso Baja	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")	✓		

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 16049 HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 16108

OPERADOR: Jhony Herrera SUPERVISOR: Emilio Smith

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Cruseta Reseca con ruido, se le engraso y el sonido persiste

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS: Cambiarla cruseta EXO 14

Jhony Herrera.

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80